

## مدرسة كينمور الإعدادية اجتماع تحديث البناء | 11 أكتوبر 2022 أسئلة و أجوبة

يرجى مشاركة أي معلومات حول المسطح المائي باتجاه الجزء الأمامي من المدرسة ستكون بركة الرواسب ميزة هندسية للموقع. حاليًا، يقوم بجمع كل المياه من الموقع لضمان عدم جريانها خارج موقع البناء. وفي نهاية المطاف، سيتم تحويل بركة الرواسب إلى بركة للاحتفاظ الحيوي لجمع مياه الأمطار الجارية.

هل هناك خطة لتواجد الطلاب في المبنى خلال SY23-24؟  
نعم

ما هو مستوى LEED للمبنى؟  
LEED ما يعادل الفضة

هل هناك خطط لمدخل منفصلة لمواقف السيارات لمباني المدرسة الجديدة والقديمة؟  
لا، سيكون لهم نفس المدخل

هل سيكون هناك مساحة أكبر للآباء لالتقاطها؟ نتلقى شكاوى من الحي بشأن المساحة الحالية نعم ستكون هناك حلقة لإنزال أولياء الأمور على يسار المدرسة والتي ستسمح لأولياء الأمور بالنزول إلى ساحة انتظار السيارات للالتقاط من المدخل الجانبي والسماح

هل سيكون هناك الكثير من مواقف السيارات لاصطحاب الوالدين لمنع الوالدين من ركن سياراتهم في منطقة كينمور السكنية؟ يقوم الآباء بإغلاق الممرات ومواقف السيارات أمام منازل الناس سيكون هناك العدد المطلوب من المساحات (حوالي 135). من المتوقع أن يكون هناك مساحة كافية، مع الممر الممتد إلى كينمور الجديد للركوب والنزول

أسف إذا فاتني هذا، ولكن ماذا يحدث للمبنى القديم؟  
ستصبح مساحة بديلة دائمة للمنطقة

هل سيتم تركيب براميل المطر؟  
حاليا لا يوجد براميل مطر. وهذا شيء يمكن للمدرسة أن تنتظر إليه. سيكون هناك نظام لتصريف مياه الأمطار في الموقع للسماح بجريان مياه الأمطار